

R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7

220V
50 Hz

Control Transformer

220V
50Hz
14VA

W 华兴数控 WASHING

| 电压 | 电流 | 功率 | 电压 | 电流 | 功率 |
|------|------|------|------|------|------|
| 0.8 | 20A | 160W | 1.2 | 10A | 120W |
| 1.0 | 15A | 150W | 1.5 | 8A | 120W |
| 1.2 | 10A | 120W | 2.0 | 6A | 120W |
| 1.5 | 8A | 120W | 2.5 | 5A | 125W |
| 2.0 | 6A | 120W | 3.0 | 4A | 120W |
| 2.5 | 5A | 125W | 4.0 | 3A | 120W |
| 3.0 | 4A | 120W | 5.0 | 2.5A | 125W |
| 4.0 | 3A | 120W | 6.0 | 2A | 120W |
| 5.0 | 2.5A | 125W | 8.0 | 1.5A | 120W |
| 6.0 | 2A | 120W | 10.0 | 1A | 100W |
| 8.0 | 1.5A | 120W | 15.0 | 0.8A | 120W |
| 10.0 | 1A | 100W | 20.0 | 0.5A | 100W |

三相混合式
步进电机驱动器
型号: WJ3DV07

警告
1. AC220V 输入必须加
隔离变压器
2. PE 端必须良好接地

南京华兴数控技术有限公司

12-9013 & 12-104001

AC14V 2A/100V

2000/25V 7812

520V

7812

2000/25V

AC14V 2A/100V

12-9013 & 12-104001

W 华兴数控 WASHING

| 电压 | 电流 | 功率 | 电压 | 电流 | 功率 |
|------|------|------|------|------|------|
| 0.8 | 20A | 160W | 1.2 | 10A | 120W |
| 1.0 | 15A | 150W | 1.5 | 8A | 120W |
| 1.2 | 10A | 120W | 2.0 | 6A | 120W |
| 1.5 | 8A | 120W | 2.5 | 5A | 125W |
| 2.0 | 6A | 120W | 3.0 | 4A | 120W |
| 2.5 | 5A | 125W | 4.0 | 3A | 120W |
| 3.0 | 4A | 120W | 5.0 | 2.5A | 125W |
| 4.0 | 3A | 120W | 6.0 | 2A | 120W |
| 5.0 | 2.5A | 125W | 8.0 | 1.5A | 120W |
| 6.0 | 2A | 120W | 10.0 | 1A | 100W |
| 8.0 | 1.5A | 120W | 15.0 | 0.8A | 120W |
| 10.0 | 1A | 100W | 20.0 | 0.5A | 100W |

三相混合式
步进电机驱动器
型号: WD3DV07

警告
1. AC220V 输入必须加
隔离变压器
2. PE 端必须良好接地

南京华兴数控技术有限公司

RYB
G